



MS7500によるコンタクト評価の例

良好な接触の場合



荷重が低いポイントから抵抗値が
低く安定している




小さなコンタクト



あまり良好ではない接触の場合
なかなか抵抗値が安定しない



接触不良の原因になるポイント



様々な形状の電池

